CONTRADA DEL SALVATORE PRIMA DEL CROLLO

CONTRADA DEL SALVATORE - GENNAIO 2014

CONTRADA DEL SALVATORE - SETTEMBRE 2016


VEDUTA AEREA

VEDUTA AEREA AREA DEL CROLLO

PUNTO DI PRESA 01

PUNTO DI PRESA 02

PUNTO DI PRESA 03

PUNTO DI PRESA 04

PUNTO DI PRESA 05

PUNTO DI PRESA 06

PUNTO DI PRESA 07


PUNTO DI PRESA 08


PUNTO DI PRESA 09


PUNTO DI PRESA 10

PUNTO DI PRESA 11

PUNTO DI PRESA 12

PUNTO DI PRESA 13

PUNTO DI PRESA 14

PUNTO DI PRESA 15

PUNTO DI PRESA 16

COMUNE DI GINOSA (TA)

CROLLO DI VIA MATRICE
LAVORI DI INDAGINE E DI RIMOZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI E INSTABILI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMMA 3 D.L. 163/2006

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:

TCS Progetto SINGERT
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Via Ospedale, 6 I Laterza I TA
Ing. Massimiliano BISIGNANO

IL R.U.P.
Ing. Giovanni ZIGRINO

ELABORATO	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	DATA	TAV
REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO				SCALA	RF
				REVISIONE	