



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO  
- LECCE -

Alla c.a. del Direttore Regionale  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della  
Puglia  
PEC [mbac-dr-pug@malcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-pug@malcert.beniculturali.it)

Risposta al Foglio del  
Prot. N.  
C.L.

E.p.c.  
Alla c.a. di Sua Preg.ma Eccellenza  
Dott. Umberto Guidato  
Prefetto di Taranto,  
c/o  
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
[prefettura.taranto@interno.it](mailto:prefettura.taranto@interno.it)  
[costitu.distari@interno.it](mailto:costitu.distari@interno.it)  
PEC [protocollo.prefa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefa@pec.interno.it)

MBAC-SBAP-LE  
PROTOCOLLO  
0002299 13/02/2014  
Cl. 34.16.10/7

Alla c.a. del Sindaco del Comune di Ginosa  
Alla c.a. dei Dirigenti Ufficio Tecnico  
PEC [comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it)  
PEC [ilisp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:ilisp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it)  
PEC [siap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:siap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it)

OGGETTO: Comune: GINOSA

Castello normanno e ponte. Richiesta provvedimento in somma urgenza.

(art.176 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207)

Alla luce della nota a prot. 1463 del 30/01/2014 trasmessa a codesta Direzione,

- constatata la continua e grave evoluzione delle condizioni di crisi dell'assetto idro-geo-morfologico dell'area, innescate dall'alluvione del 8/10/2013 e dalla persistenza del maltempo;
- constatato il perpetrarsi, nell'arco di pochissimi giorni, di crolli di manufatti di edilizia minore, significativa testimonianza delle peculiarità paesaggistiche fuse alle singolari abilità costruttive locali, che tanto hanno contribuito alla definizione dell' "architettura del paesaggio delle gravine joniche";
- considerata la posizione e la contiguità nonché l'unitarietà, percettivamente rilevabile, del Castello e del ponte al suo intorno in grave crisi;
- considerato che ulteriori indugi potrebbero determinare uno stato di grave pregiudizio della pubblica incolumità e compromettere definitivamente l'esistenza stessa del Castello e del ponte,

la Scrivente comunica a codesta Direzione Regionale l'urgente necessità di intervenire predisponendo un provvedimento in somma urgenza, così come previsto dall'art.176 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di importo congruo ai primi interventi già evidenziati con precedente nota, per cui si sta definendo quantificazione globale.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

il Soprintendente ad interim  
Arch. Francesco Canestrini

Arch. Alessandra Mongelli  
Responsabile del procedimento  
[ambac@malcert.beniculturali.it](mailto:ambac@malcert.beniculturali.it)



Ex Spedale dello Spirito Santo Via Galateo n. 2 - 73100 - LECCE  
tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758  
url: [www.sbap-le.beniculturali.it](http://www.sbap-le.beniculturali.it) - e mail: [sbap-le@beniculturali.it](mailto:sbap-le@beniculturali.it)  
PEC: [mbac-sbap-le@malcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbap-le@malcert.beniculturali.it)