



# Città di Ginosa

Provincia di Taranto

ORD. N. 99 Reg. COC-2

## IL RESPONSABILE FUNZIONE 1 DEL C.O.C.

### PREMESSO:

- ✓ che in data 07-8/10/2013 e 30/11/2013 – 01/12/2013 il Comune di Ginosa è stato interessato da eventi alluvionali di notevole densità tale da determinare lo stato di calamità naturale e che hanno fortemente compromesso l'intero territorio;
- ✓ che in data 21/01/2014 si è verificato il crollo improvviso di una parte del costone sovrastante e sottostante un tratto di Via Matrice, che ha coinvolto numerosi immobili privati, oltre che la stessa Via Matrice nel tratto compreso tra i civici 79 e 109;
- ✓ che in data 21/01/2014 è stata emessa ordinanza n. 15 Reg. COC-2 con la quale si disponeva l'evacuazione di tutte le unità immobiliari insistenti sulle vie Matrice, Largo Cortina, Via Ellera, Via Burrone, Vico Storto, Via Bacco, Via Carrozzoli, Vico Vapore e zone limitrofe e individuate in catasto al Foglio n. 144 particelle nn. 442-441-440-438-436-435-434-432-447-444-545-546-547-549-551-553-554-555-429-430-556-560-561-563-564-2630-568-574-575-570-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-1889-588-1047-1048-589-590-592-593-594-595-596-597-598-832-831-1885-830-829-828-827-826-825-823-821;
- ✓ che in data 22/01/2014 è stata emessa ordinanza n. 20 Reg. COC-2 con la quale a seguito di ulteriori verifiche espletate dal Comando Provinciale VV.F. di Taranto in data 22/01/2014 e rilevata la presenza di una ulteriore zona di possibile dissesto, si disponeva l'evacuazione di tutte le unità immobiliari insistenti nell'area adiacente a quella oggetto dell'ordinanza predetta, delimitata dal letto del Lognone Tondo (Gravina), Vico Vapore, Corso V. Emanuele (Ultimo tratto da Vico Vapore al Castello), Vico Castello, in catasto al Foglio n. 144 particelle nn. 819-599-600-601-604-605-606-607-609-611-612-615-616-693-692-687-1071-691-397-398-1931-396-395-394-393-392-391-390-388-387-386-389-385-380-382-377-370-2034-617-618-619-620-621-622-624-625-626-628-629;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR) con nota n. 458 del 13/02/2014 ha comunicato l'avvio delle operazioni di monitoraggio e rilevamento delle zone interessate al dissesto e manifestato la necessità di poter visionare e rilevare tutte le cavità, gli ipogei e gli immobili del Centro Storico interessati dallo sgombero;

**Preso atto** che a tal fine, occorre consentire ai Funzionari tecnici incaricati l'accesso ai suddetti immobili attualmente interdetti;

Per quanto in premessa riportato,

## ORDINA

A tutti i proprietari e/o possessori a qualunque titolo, di tutte le unità immobiliari comprese nel perimetro urbano delimitato dalle vie in premessa descritte e individuate con i dati catastali su riportati, di mettere a disposizione e rendere visitabili ed ispezionabili tutti i locali compresi nella zona interdetta, ai Funzionari tecnici del Comune o da questi delegati, per l'espletamento di tutte le operazioni di rilevamento e monitoraggio finalizzati alla verifica strutturale degli stessi;

## AUTORIZZA

I Funzionari del C.N.R. ad accedere in tutte le unità immobiliari anzidette, per l'espletamento delle operazioni tecniche prima descritte, muniti di regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile Funzione 1 del COC.

## DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale, sul sito web del Comune e su manifesti pubblici ed avvisi affissi nei luoghi pubblici e nei punti di accesso alle zone interdette.
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa tempestivamente alla Locale Stazione Carabinieri di Ginosa.

L'Ufficio di P.M. e l'Ufficio Tecnico, nell'ambito della propria competenza, sono incaricati della osservanza della presente ordinanza e delle successive verifiche.

Dalla Residenza Municipale, 26.02.2014

IL SINDACO  
(Dott. Vito DE PALMA)



Il Responsabile Funzione 1 del C.O.C.  
(Ing. Giovanni ZIGRINO)